


TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO



CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MEXICO


DICTAMEN DE SEGURIDAD Y ESTABILIDAD ESTRUCTURAL

Dakota 359- INTE. 301

Col. Nápoles

Del. Benito Juárez

C.P. 03810 contacto@cismsacv.com







DESCRIPCION

INMUEBLE

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO

Dakota 359-INTE. 301

Col. Nápoles

Del. Benito Juárez


C.P. 03810 contacto@cismsacv.com







UBICACIÓN



Dakota 359-INTE. 301

Col. Nápoles Del. Benito Juárez

C.P. 03810 contacto@cismsacv.com








DESCRIPCION GEOTECNICA:

DESDE EL PUNTO DE VISTA GEOTECNICO EL INMUEBLE SE UBICA DENTRO DE LA ZONA III,

ZONA III. LACUSTRE, INTEGRADA POR POTENTES DEPÓSITOS DE ARCILLA ALTAMENTE COMPRESIBLES, SEPARADOS POR CAPAS ARENOSAS CON CONTENIDO DIVERSO DE LIMO O ARCILLA. ESTAS CAPAS ARENOSAS SON GENERALMENTE MEDIANAMENTE COMPACTAS A MUY COMPACTAS Y DE ESPESOR VARIABLE DE CENTÍMETROS A VARIOS METROS. LOS DEPÓSITOS LACUSTRES SUELEN ESTAR CUBIERTOS SUPERFICIALMENTE POR SUELOS ALUVIALES, MATERIALES DESECADOS Y RELLENOS ARTIFICIALES; EL ESPESOR DE ESTE CONJUNTO PUEDE SER SUPERIOR A 50 M.

LA UBICACIÓN EN LA ZONIFICACION GEOTECNICA DEL INMUEBLE SE REALIZA MEDIANTE SUS COORDENADAS GEOGRAFICAS, 19.434717-99.165134



Dakota 359-INTE. 301

Col. Nápoles Del. Benito Juárez

C.P. 03810 contacto@cismsacv.com





DESCRIPCION GENERAL

EDIFICIO DE OFICINAS UBICADO EN LA CALLE DE JAMES SULLIVAN NO. 133, COL. SAN RAFAEL, DELEG. CUAUHTEMOC, C.P. 06470 ENTRE LAS CALLES DE MANUEL MARIA CONTERERAS, HACIENDO ESQUINA CON GABINO BARREDA FORMADO POR UNA TORRE DE 15,918.00 M2 DE CONSTRUCCION EN UN SOTANO. PLANTA BAJA, 3 NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 10 NIVELES DE OFICINAS.

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES:

CIMENTACION:

SE SUPONE A BASE DE CAJON DE CIMENTACION CON CONTRATRABES DE CONCRETO ARMADO.

ESTRUCTURACION:

EL EDIFICIO SE FORMA A BASE DE MARCOS RIGIDOS CONTINUOS Y MUROS DE CARGA, CON REFUERZOS DE CONCRETO ARMADO A BASE DE COLUMNAS Y TRABES, CON CLAROS DE 8.00 M. Y ALTURAS DE ENTREPISOS A 3.00 M. LAS LOSAS DE CONCRETO ARMADO. LAS RAMPAS DE LAS ESCALERAS SON A BASE DE RAMPA DE CONCRETO ARMADO, CON ESCALONES FORJADOS.

Dakota 359- INTE. 301

Col. Nápoles Del. Benito Juárez

C.P. 03810 contacto@cismsacv.com







CONSERVACION

V

MANTENIMIENTO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO

Dakota 359- INTE. 301

Col. Nápoles

Del. Benito Juárez

C.P. 03810 contacto@cismsacv.com








DAÑOS EXISTENTES:

AL LLEVAR A CABO EL RECORRIDO POR EL EDIFICIO, SE PROCEDIO A LA REVISION DE LA ESTRUCTURA, PRINCIPALMENTE EN LAS COLUMNAS, TRABES Y LOSAS, EN DONDE SE OBSERVO QUE ESTOS TRABAJARON MUY BIEN, RESISTIENDO EL ULTIMO MOVIMIENTO TELURICO IMPORTANTE DEL 16 DE FEBRERO DE 2018 Y SE CONSTATO QUE NO EXISTEN DEFORMACIONES, FISURAS O DESPLOMES POR LO QUE SE CONCLUYE QUE NO HAY PROBLEMAS DE TIPO ESTRUCTURAL.

SI BIEN EL SISMO FUE DE MAGNITUD 7.2, HAY OTRAS VARIABLES IMPORTANTES COMO LO SON LA DISTANCIA AL EPICENTRO, PROFUNDIDAD DE FOCO, CONTENIDO DE FRECUENCIAS DE LAS ACELERACIONES DEL TERRENO POR CITAR ALGUNAS. LA ACELERACIÓN DEL TERRENO AL MULTIPLICARSE POR LA MASA (PESO DE LAS EDIFICACIONES) PRODUCEN LAS FUERZAS SÍSMICAS CUYA MAGNITUD ES DIRECTAMENTE PROPORCIONAL POR LA SEGUNDA LEY DE NEWTON:



Dakota 359- INTE. 301


Col. Nápoles Del. Benito Juárez

C.P. 03810 contacto@cismsacv.com





LAS INTENSIDADES MÁXIMAS Y MAGNITUDES DE ACELERACIÓN MÁXIMA EN EL TERRENO, PGA, DE LAS SIGLAS EN INGLÉS PEAK GROUND ACCELERATION) QUE EXPERIMENTO EL TERRENO EN EL SITIO SE MUESTRA EN LA SIGUIENTE FIGURA:



<u>ESTADO DE LA CIMENTACION:</u>

NO SE OBSERVO NINGUN HUNDIMIENTO DIFERENCIAL EN EL RECORRIDO QUE SE REALIZO, POR LO QUE SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRAN EN PERFECTO ESTADO.

REPARACIONES PREVIAS:

EL EDIFICIO FUE REESTRUCTURADO ANTES DE 1985 CON CONTRAVENTEOS Y EN EL AÑO 2014 SE REFORZARON ELEMENTOS ENTRE EL SOTANO Y EL QUINTO NIVEL.

MANTENIMIENTO:

EL MANTENIMIENTO AL EDIFICIO ES BUENO, SE DEBERÁN DE REPARAR TODAS LAS FISURAS DE LOS MUROS CON MATERIALES ADECUADOS, POR EJEMPLO RESINAS EPOXICAS TIPO SIKADUR 31 O SIMILARES.

Dakota 359- INTE, 301

Col. Nápoles Del. Benito Juárez

C.P. 03810 contacto@cismsacv.com





CONCLUSIONES

Y

RECOMENDACIONES

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO

Dakota 359- INTE. 301

Col. Nápoles

Del. Benito Juárez

C.P. 03810 contacto@cismsacv.com





DICTAMEN OCULAR DEL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL: DESPUES DE LA INSPECCION OCULAR EFECTUADA AL INMUEBLE, SE PUDO OBSERVAR QUE LA ESTRUCTURA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, RESISTIENDO EL ULTIMO MOVIMIENTO TELURICO IMPORTANTE DEL 16 DE FEBRERO DE 2018 NO PERCIBIENDOSE AGRIETAMIENTOS FUERA DE LOS NORMALES EN LOS MUROS DE CARGA, LOS CUALES ESTAN CONFINADOS CON COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO REFORZADO.

EN NINGUN ELEMENTO ESTRUCTURAL, SE ENCONTRO EVIDENCIA DE DEFORMACIONES, GRIETAS O ASENTAMIENTOS QUE NOS DIERAN INDICIOS DE CONCENTRACIONES EXCESIVAS DE ESFUERZOS O ALGUN COMPORTAMIENTO INADECUADO DEL SISTEMA ESTRUCTURAL.

RECOMENDACIONES: SE DEBERA EFECTUAR UNA REVISION A TODA LA ESTRUCTURA POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO O DESPUES DE UN SISMO INTENSO CONSIDERADO DE 6 GRADOS O MAS Y POR NINGUN MOTIVO SE DEBERAN REALIZAR MODIFICACIONES SIN UN PROYECTO ADECUADO Y APROBADO POR LAS AUTORIDADES.

Dakota 359- INTE. 301

Col. Nápoles Del. Benito Juárez

C.P. 03810 contacto@cismsacv.com







CONCLUSIÓN:

EL EDIFICIO SE ENCUENTRA SEGURO ESTRUCTURALMENTE, LOS ELEVADORES PUEDEN OPERAR SIN PROBLEMA SIN EMBARGO SE RECOMIENDA REALIZAR UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE PERMITA ASEGURAR ESTE DICHO, POR OTRO LADO SE DEBERÁ TRABAJAR EN LOS MUROS DIVISORIOS (QUE NO SON DE CARGA) DE ACUERDO AL REGLAMENTO.

EL EDIFICIO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE HABITABILIDAD, ACCESIBILIDAD, FUNCIONALIDAD, HIGIENE, ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL, SUSTENTABILIDAD, COMUNICACIÓN, SEGURIDAD ESTRUCTURAL E INTEGRIDAD, DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 74, 78, 141, 166 Y 177 DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO (ANTES DISTRITO FEDERAL), PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL EL 17 DE JUNIO DE 2016.

ATENTAMENTE

DIRECTOR RESPONSABLE DE

OBRA

JOSÉ IGNACIO HUESCA DE LA PEZA

> CED. PROF. 193439 DRO. 0532

CISM, S.A. DE C.V.


JÖRGÉ BARROS RUBIRALTA ABASCAL


APODERADO LEGAL





ENCONTRAMOS EN GENERAL, COMO SE MUESTRA EN LAS FOTOGRAFÍAS ABAJO DESCRITAS, LA NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJOS EN LOS MUROS DIVISORIOS QUE NO SON DE CARGA, PREVIO DISEÑO, A FIN DE GARANTIZAR QUE LOS MUROS CUMPLEN CON EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN VIGENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.












Col. Nápoles Del. Benito Juárez

C.P. 03810 contacto@cismsacv.com



















Del. Benito Juárez C.P. 03810 contacto@cismsacv.com Tel.: 53 40 84 85 RFC. CIS150211MC3
















Dakota 359- INTE. 301 Col. Nápoles Del. Benito Juárez

C.P. 03810 contacto@cismsacv.com Tel.: 53 40 84 85

RFC. CIS150211MC3







CISM, S.A. DE C.V.



CÉDULA 198439

ENVETIMINE OUF

JOSE IGNACIO

HUESCA .

DE LA PEZA


CURP HUPHISCODEHOFSZGCS

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

THE CHALLOW CONTROL OF THE PARK BEFORE FROM THE WALLOW ON THE WAY OF

AROUTECTURA

VICTOR EVERYADO BECTRÁN CORCANA EMECTOR GENERAL DE PROFESIONES







Dakota 359- INTE. 301

Col. Nápoles

Del. Benito Juárez

C.P. 03810 contacto@cismsacv.com



CISM, S.A. DE C.V.



Dakota 359-INTE. 301

Col. Nápoles

Del. Benito Juárez

C.P. 03810 contacto@cismsacv.com

